


Flitework P38 Lightning 1.5m

Ergänzung / Completion



Es ist möglich, dass bei einigen Lightnings die Magnete für die Fixierung der Kabinenhaube fehlen. Wenn dieser Fall eintritt, ersuchen wir sie, die hier beigelegten Magnete an den Flächenenden mit 5 Minuten Epoxykleber einzukleben. - Danke

It is possible, that some Lightnings are delivered without the magnets for fixing the canopy. In this case, please glue the attached magnets into the shown position. Use 5 min. epoxy glue. - Thanks!

